

# (仮称) クリーンセンター建設工事 進捗状況写真 (Vol.20)

令和8 (2026) 年3月末



- ・工場棟：外壁（塗装）、4階見学者通路（内装クロス貼り）、トイレ（床シート張り、トイレブース設置）  
南側足場解体、各所屋上部（防水工事、屋根工事）、各所外構（掘削、集水桝設置）  
プラント機器（計量機据付、各機器まとめ、歩廊仕舞、各所配管工事、各所電気計装工事、  
各所保温板金塗装工事、焼却炉築炉工事）
- ・管理棟：1.2階 設備電気配管、内装工事 サッシ取付 3階断熱ウレタン
- ・計量棟：計量機器据付 ・資源ごみ処理施設：外壁ALC取付 ・市民持込棟：鉄骨建方、土間整地